

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Золотой ключик»

393 600 Тамбовская обл. р.п. Мордово, ул. Октябрьская д.39

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявлены нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	Отсутствие на входе для МГН турникета и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися. Оборудование доступным и элементами информации	КОСГУ	Установка турникета и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися. Оборудование доступными элементами информации об объекте

					и об объекте		
1.2	Путь (пути) движения на территории	ес ть		4,7,8,9, 10	Бордюры по краям пешеходны х путей высота не мене 0,05 м. Отсутствие тактильных средств на покрытии	КОС	Установка бордюров, тактильных средств
1.3	Лестница (наружная)	ес ть		2		все	
1.4	Пандус (наружный )	не т		3	Отсутствие п	К	Установка пандуса
1.5	Автостоян ка и парковка	ес ть			Нет знака для парковки автотрансп орта для инвалидовн уждается	все	Установка знака
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информаци онная поддержка на всех путях движения МГН Наличие гигиеничес ких сертификат ов на все материалы	КОСГУ	Установка информационных щитов

					используемые инвалидами или контактирующие с ними		
--	--	--	--	--	---	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ		4,6,7,8,9, 10,12,13, 14	Установка турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двухстороннего действия или вращающимися. Оборудование доступными средствами информации об объекте Установка бордюров, нанесение рифления на покрытие Установка информационных щитов Установка знака.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_ Установка турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двухстороннего действия или вращающимися.

Оборудование доступными средствами информации об объекте

Установка бордюров, нанесение рифления на покрытие

Установка информационных щитов

Установка знака.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Золотой ключик»

393 600 Тамбовская обл. р.п. Мордово, ул Октябрьская д.39

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
			№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	КОСГУ		
2.2	Пандус (наружный)	Есть		3	Имеется	КО	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Дополнительные элементы - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола	КОСГУ	Установка дополнительных элементов

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина проветров их ячеек не более 0,015 м</li> <li>- предпочтит ельно ромбовидн ые или квадратные ячейки</li> </ul>		
2.4	Дверь (входная)	есть		24	Отсутствие контрольны х устройств на входе и приборов для открывания и закрывания дверей	КОСГ У	Установка двери, контрольных устройств на входе и приборов для открывания и закрывания дверей
2.5	Тамбур	есть		20	<p>дренажные и водосборны е решетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устанавлива ются в полу заподлицо с поверхность ю покрытия пола</li> <li>- ширина проветров их ячеек не более 0,015 м</li> <li>- предпочтит ельно ромбовидн</li> </ul>	КОСГ У	Установка дополнительных элементов

					ые или квадратные ячейки		
					Гигиенические сертификаты на материалы(оснащение, оборудование, приборы), используемые инвалидами или контактирующими с ними Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола.	КОСГУ	Перенос выключателей и розеток на необходимую высоту.
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (ДУния ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
<b>Вход в здание</b>	ДУ			2,22,20,24	Оборудование дополнительных элементов Установка двери, контрольных устройств на входе и приборов

				для открывания и закрывания двери, Перенос выключателей на необходимую высоту.
--	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_ Оборудование дополнительных элементов  
Установка двери, контрольных устройств на входе и приборов для открывания и закрывания двери, Перенос выключателей на необходимую высоту. Установка пандуса наружный (ремонт текущий)

**I Результаты обследования:**

**Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Золотой ключик»  
393 600 Тамбовская обл. р.п. Мордово, ул Октябрьская д.39

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3 · 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	22,5	Приборы и устройства ( для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки)	КО СГУ	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни и т.д. Ручки с тактильным и опознавательными знаками опасности, установка звуковых информатор

							ОВ
3 · 2	Лестница (внутри здания)	есть		15,30	Не нуждается		
3 · 3	Пандус (внутри здания)	нет			Технические решения не возможны		Технические решения не возможны
3 · 4	Лифт пассажирск ий (или подъемник)	нет			Технические решения не возможны		Технические решения не возможны
3 · 5	Дверь	есть		20,24	Отсутствие контрольных устройств на входе и приборов для открывания и закрывания дверей, информирующих обозначений	КО СГУ	Установка Отсутствие контрольны х устройств на входе и приборов для открывания и закрывания дверей, информиру ющих обозначений реконструкц ия двери
3 · 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопаснос ти)	есть		5,25, 28,31			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места, Предупредительная информация о препятствии, визуальная и		Зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места, Предупреди тельная

					тактильная		информация о препятствии, визуальная и тактильная
--	--	--	--	--	------------	--	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДУ	15,30,5,25,28,31		Зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места, Предупредительная информация о препятствии, визуальная и тактильная

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места, Предупредительная информация о препятствии, визуальная и тактильная

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от  
«07» 09 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 1 «Золотой ключик»

393 600 Тамбовская обл. р п. Мордово, ул Октябрьская д.39

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	* Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
			№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4 · 1	Кабинетная форма обслуживания	есть		17,18	Отсутствие информирующих обозначений помещений, Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола Отсутствие рельефных звуковых, световых обозначений. Текущий ремонт	КО СГУ	Перенос выключателей и розеток на необходимую высоту. Установка информирующих обозначений
4 · 2	Зальная форма обслуживания	нет					

	ния						
4 · 3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4 · 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4 · 5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью со стороны дверной ручки;</li> <li>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</li> <li>- дублирование рельефными знаками</li> </ul> <p>Покрытие пола в помещении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стуках и на границах покрытий</li> <li>- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия – более</li> </ul>	КО СГУ	<p>Перенос выключателей и розеток на необходимую высоту . Установка информирующих обозначений Текущий ремонт</p>

					0,013 м		
--	--	--	--	--	---------	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* ДУ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зона обслуживания инвалидов</b>				Перенос выключателей и розеток на необходимую высоту . Установка информирующих обозначений Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Перенос выключателей и розеток на необходимую высоту .

Установка информирующих обозначений Текущий ремонт

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от  
«07» \_\_\_\_\_ 2015 г.

**I Результаты обследования:  
Санитарно-гигиенических помещений**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Золотой ключик»  
393 600 Тамбовская обл. р п. Мордово, ул Октябрьская д.39**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
			№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5 · 1	Туалетная комната	есть		19, 21	Отсутствие двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение	КОСГУ	Установка двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение
5 · 2	Душевая/ ванная комната	нет					

5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		29	Не нуждается	КОСГУ	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещений</b>	ДУ		19,21	Установка двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудование двусторонней связи с диспетчером или дежурным,

- или кнопкой звонка (в дежурную комнату),

- аварийное освещение \_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от  
« 07 » \_\_\_\_\_ 09 20 15 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Золотой ключик»  
393 600 Тамбовская обл. р п. Мордово, ул Октябрьская д.39  
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6 · 1	Визуальные средства	нет			нет	КОС ГУ	
6 · 2	Акустические средства	нет			нет	КОС ГУ	
6 · 3	Тактильные средства	нет			нет	КОС ГУ	
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны	КОС ГУ	Установка средств информации и сигнализации Текущий ремонт

					быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ		
--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№ фото	
Системы информации и на объекте	ДУ			Установка средств информации и сигнализации Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_ Установка средств информации и сигнализации  
Текущий ремонт



*Рисунок 1*



*Рисунок 2*



*Рисунок 3*



*Рисунок 4*



*Рисунок 5*



*Рисунок 6*



*Рисунок 7*



*Рисунок 8*



*Рисунок 9*



*Рисунок 10*



*Рисунок 11*



*Рисунок 12*



*Рисунок 13*



*Рисунок 14*



*Рисунок 15*



*Рисунок 16*



*Рисунок 17*



*Рисунок 18*



*Рисунок 19*



*Рисунок 20*



*Рисунок 21*



*Рисунок 22*



*Рисунок 23*



*Рисунок 24*



*Рисунок 25*



*Рисунок 26*



*Рисунок 27*



*Рисунок 28*



*Рисунок 29*



*Рисунок 30*



*Рисунок 31*